



**REPSOL**

## Acta de mantenimiento preventivo en instalaciones de G.L.P.

### 1.- Datos de la instalación.

Núm. de la Instalación Cód. S.A.P.: <b>50152775</b>	Fecha: <b>29/08/2022</b>	Cliente: <b>MARIA LIDIA LOZANO PALACIOS</b>	Teléfono: <b>616331264</b>
Dirección: <b>CMDE LES FLARETES 32 CM</b>			Número, piso, puerta: <b>32</b>
Población: <b>DENIA</b>		Código Postal: <b>03700</b>	Provincia: <b>Alicante</b>

### 2.- Datos de la empresa de Mantenimiento.

Razón Social Empresa: <b>INSTALACIONES GAS CANALIZADO, S.L.</b>	Núm. Registro (OTC):	Categoría:	D.N.I./C.I.F.: <b>B03585296</b>	Teléfono: <b>965795404</b>
Nombre: <b>FERNANDO ARBONA PEREZ</b>	Nombre del Inspector: <b>FERNANDO ARBONA PEREZ</b>		D.N.I.: <b>52783682Q</b>	Categoría Inspector: <b>A</b>

### 3. Datos de la Operación de Mantenimiento

#### 1. En el Centro de Almacenamiento

1.1.- Inspección visual del estado general de uso, conservación, pintura, existencia de hierbas y limpieza.	Correcto
1.2.- Comprobación de la no existencia de actividades no autorizadas dentro del área de seguridad de la estación.	Correcto
1.3.- Verificación de existencia y ubicación adecuada de carteles reglamentarios de aviso.	Correcto
1.4.- Comprobación de ausencia de elementos ajenos dentro de la instalación.	Correcto
1.5.- Comprobación de ausencia de cambios y/o modificaciones en relación al proyecto original y autorizaciones pertinentes.	Correcto
1.6.- Inspección visual del estado de las conducciones aéreas de gas.	Correcto
1.7.- Comprobación de la estanqueidad de depósitos, conducciones, válvulas y accesorios a la presión de servicio.	Correcto
1.8.- Comprobación del funcionamiento de los aparatos e indicadores de control.	Correcto
1.9.- Comprobación del funcionamiento de los equipos de vaporización y de la fecha de retimbrado del calderín.	N/A
1.10.- Comprobación del funcionamiento de los equipos de trasvase y de la fecha de retimbrado del calderín.	N/A
1.11.- Comprobación del funcionamiento de la estación de regulación.	N/A
1.12.- Comprobación del funcionamiento de la instalación eléctrica.	N/A
1.13.- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de protección catódica.	Ver Mediciones
1.14.- Comprobación de la resistencia de la puesta a tierra del depósito.	Ver Mediciones
1.15.- Comprobación de existencia, capacidad y fecha de retimbrado de equipos de detección de incendios (D.C.I.).	Correcto
1.16.- Comprobación de la existencia y estado de las tomas de tierra de los depósitos y de descarga de cisternas.	Correcto
1.17.- Comprobación del funcionamiento del sistema de agua contra incendios.	Correcto
1.18.- Prueba de estanqueidad a la presión de servicio de las conducciones en fase gaseosa.	Correcto
1.19.- Prueba de estanqueidad a la presión de servicio de las conducciones en fase líquida.	N/A
1.20.- Prueba de estanqueidad a 3 bares de presión de las conducciones en fase líquida.	N/A
1.21.- Prueba hidrostática de depósitos, vaporizadores y/o calderines de compresores.	N/A
1.22.- Existencia de tubo de buzo.	N/A

#### 2. En la Red de Distribución

2.1.- Inspección visual del estado de las conducciones aéreas de gas.	Correcto
2.2.- Inspección del estado general del trazado de la red enterrada.	N/A
2.3.- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de protección catódica.	Ver Mediciones
2.4.- Comprobación de la presión en el punto más alejado de la red.	Correcto
2.5.- Prueba de estanqueidad de las conducciones de gas de la red, las acometidas y las acometidas interiores enterradas.	N/A

#### 3. General

3.1.- Cumplimentación de toda la documentación correspondiente a la operación realizada conforme a las Instrucciones Técnicas de Repsol.	Correcto
--	----------

#### Medición por Operación

Núm. Industria	####
Operación 1.13	
Operación 1.14	11
Operación 2.3	

**DENIA, LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022**

Por la empresa de Mantenimiento  
**FERNANDO ARBONA PEREZ**

Enterado, el Cliente / persona autorizada  
**MARIA LIDIA LOZANO PALACIOS**  
DNI: 05171743D

☒ Conforme a sus indicaciones en el momento de la revisión le enviamos la documentación del mantenimiento y la revisión periódica reglamentaria de la instalación de gas realizada por Repsol Butano, S.A.(c/ Méndez Álvaro, 44 -28045, Madrid) por este medio electrónico. Asimismo, dispone del derecho de revocar el consentimiento para la recepción de la documentación del mantenimiento en formato electrónico en cualquier momento, dirigiéndose al domicilio de Repsol Butano, S.A., o a través del CRC: rgdp.crc@repsol.com

Repsol Butano, S.A. está certificada según las Normas UNE ISO 14001 y OSHAS 18001





**REPSOL**

## Certificado de Revisión Periódica de Intalación Receptora de Propano

### 1.- Datos de la instalación.

Núm. de la Instalación Cód. S.A.P: <b>50152775</b>	Fecha: <b>29/08/2022</b>	Cliente: <b>MARIA LIDIA LOZANO PALACIOS</b>	Teléfono: <b>616331264</b>
Dirección: <b>CMDE LES FLARETES 32 CM</b>			Número, piso, puerta: <b>32</b>
Población: <b>DENIA</b>		Código Postal: <b>03700</b>	Provincia: <b>Alicante</b>

### 2.- Datos de la empresa de Mantenimiento.

Razón Social Empresa: <b>INSTALACIONES GAS CANALIZADO, S.L.</b>	Núm. Registro (OTC):	Categoría:	D.N.I./C.I.F.: <b>B03585296</b>	Teléfono: <b>965795404</b>
Nombre: <b>FERNANDO ARBONA PEREZ</b>	Nombre del Inspector: <b>FERNANDO ARBONA PEREZ</b>		D.N.I.: <b>52783682Q</b>	Categoría Inspector:

### 3. Uso del Gas y Aparatos de Consumo Conectados.

Tipo	OTROS APARATOS
Marca - Modelo	VARIOS
Aparatos	1
Potencia Nominal (kW)	11
Emisión CO	N/A

Medición del CO ambiente en el local N/A ppm.

### Certificado

El técnico que suscribe **CERTIFICA** que, en el día de hoy, ha sido comprobada en sus partes visibles y accesibles la instalación receptora individual de gas:

- desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos éstos, cuando la potencia instalada sea inferior o igual a 70 kilovatios (kW)
- o desde la llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos, excluidos éstos, cuando la potencia instalada supere 70 kilovatios (kW)

Habiéndose obtenido como resultado que **NO EXISTEN ANOMALÍAS PRINCIPALES NI SECUNDARIAS, de acuerdo con la norma UNE 60670.**

### Nota

Esta instalación deberá ser revisada nuevamente en el caso de realizarse modificaciones sustanciales de la misma, y en todo caso, antes de transcurrir **5 años** a partir de la fecha de emisión del presente Certificado.

**DENIA, LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022**

Por el Técnico,  
**FERNANDO ARBONA PEREZ**

Enterado, el Cliente / persona autorizada  
**MARIA LIDIA LOZANO PALACIOS**  
DNI: 05171743D



**REPSOL**

**Relación de códigos de aparatos de consumo doméstico en Instalaciones Receptoras de Gas**

Cod.	Concepto
01	Cocinas
07	Horno Doméstico
08	Encimera (cocina sin horno)
10	Radiador Individual
27	Barbacoa Doméstica
28	Chimenea
50	Radiador muralCalentador instantáneo
51	Calentadores acumulación
52	Caldera Indiv. Murales
53	Caldera Indiv. Mixtas
54	Caldera Indiv. De Pie
57	Secadora
58	Frigorífico
59	Acumulador ACS sin quemador
99	Otros